

## prednji panel - oštećen

Kategorija: Prednji vezni limovi i prateći delovi

Šifra proizvoda: 67C1041UA

Cena: 0,00 RSD



## SPECIFIKACIJA

### Osnovne informacije

Kategorija	Prednji vezni limovi i prateći delovi
Informacija	PAZNJA! Oštećeno u transportu
Proizvodjač	Polcar
Deo	Ne može biti vraćen
Dostupnost	Rasprodaja
Komplet/set	komplet
Materijal	polipropilen sa unutrašnjom čeličnom armaturom (PP+čelik)
Vrsta	Prednji vezni limovi i prateći delovi
Težina	6000 g